

عنوان پروژه:  
بررسی امکان جایگزینی از کتور آبی بجای پمپ  
مکش آنالایزر و ساخت و نصب آن

کد پروژه (شماره قرارداد):

۷۹-۲-۳۰

مسئول اجرای پروژه:

داریوش فریور

تاریخ اجرا:

خرداد ۷۹ الی مرداد ۷۹

## فهرست مطالب

عنوان.....	صفحه.....
مقدمه.....	۱.....
کلیات آنالایزرهای دودکوره	۲.....
.....	V.....

## پیشگفتار:

پروژه حاضر که جدای از ظرافت‌های فنی و اجرائی آن نشان از خلاقیت ارائه دهنده‌کان آن دارد ثمره تلاش کسانی است که مدت‌های مديدة را در نیروگاه رامین صرف تعمیر و نگهداری تجهیزات نموده‌اند و به نقاط ضعف و قوت آنها وقوف کامل یافته‌اند.

ارائه چنین طرحی با تمام نوآوری آن از کسانی که تمام تجربه کاری خود را در یک مکان بدست آورده‌اند جالب است و بهر حال امید است شروع خوبی برای طرح‌های مفید دیگر باشد.

اینجانب گردآورنده مجموعه حاضر لازم می‌دانم از تلاش آقای داریوش فریور همکار گرامی خود که در به ثمر رسیدن این پروژه تلاش بی‌شائبه‌ای نمودند بدینوسیله تقدیر نمایم.

عبدالمجید نجفی

## مقدمه:

موضوع مورد بحث این پژوهه آنالایزرهاي دود خروجي از كوره بويلرهاي نيروگاه رامين می باشد. چنانچه می دانيم در نيروگاههاي بخار بويلرها در دو نوع تحت فشار و تحت خلاء ساخته می شوند. در نيروگاه رامين كورهها از نوع تحت خلاء هستند و مقدار اين خلاء در بار ۳۰۰ مگاوات حدود ۵-۷  $\frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$  است سوخت كوره نيز در حالت عادي گاز است که در اين حالت حاصل سوختن آن توليد مقدار زيادي آب +  $\text{CO}_2$  + انرژي خواهد بود. برخی مواقع از سوخت مازوت در واحدهای ۴,۳ استفاده می گردد.

در اين حالت مقداری گاز  $\text{NO}_x$ ,  $\text{SO}_2$  وارد خروجي خواهد شد. در هر دو حالت مقدار  $\text{O}_2$  و البته  $\text{N}_2$  در دود خروجي يافت می شود. افزایش درصد  $\text{O}_2$  و یا کاهش درصد  $\text{CO}_2$  نشانه پایین بودن بازده کوره خواهد بود.

در اين پژوهه ابتدا وضعیت و مشکلات دستگاههاي آنالایزر دود موجود بررسی می شود سپس استفاده از اژکتور بعنوان يك راه حل برای مشکلات آنالایزرهاي دود بشکل مختصر مطالعه می شود.

لازم بذکر است بيشتر فعالیت اين پژوهه صرف کارهای اجرائی ساخت و نصب اژکتور می شود و طرح و نقشهها مورد نیاز نیز در ضمایم گنجانده شده است.

## فصل اول

### کلیات آنالایزرهای دود خروجی از کوره

در این فصل ابتدا مشخصات کلی آنالایزرها مورد بررسی اجمالی واقع می‌شود و علاوه بر ارائه اطلاعات مفید در ارتباط با شرایط کاری این تجهیزات برخی مشکلات موجود نیز عنوان خواهد شد و با بررسی دلایل این مشکلات راه را برای ارائه روشهای جدید هموار می‌کنیم.

ساختمان موتور پمپهای مکش موجود نیز در این فصل بررسی می‌شود.

چنانچه گفته شد اهمیت این پروژه از نیاز بهره‌برداری به دستگاههای آنالیز دود کوره منشا می‌گیرد اهمیت دستگاههای آنالیز دود هنگامی مشخص می‌شود که بدانیم حجم سوخت مصرفی ارتباط مستقیمی با مقدار هوا و رودی به کوره دارد. و مقدار هوا و ورودی به کوره که توسط اپراتور تعیین می‌گردد با در نظر گرفتن درصد  $O_2$  و  $CO_2$  موجود در دود خروجی تنظیم می‌گردد. تنظیم مقدار هوا و سوخت بشکل مناسب راندمان کوره را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پروژه حاضر بررسی اصلی‌ترین مشکل دستگاههای آنالیز دود یعنی پمپهای مکش را بر عهده دارد. در هر واحد نیروگاه رامین چهار آنالایزر دود ( $O_2$  و  $CO_2$ ) وجود دارند که در دو سوی کوره قرار گرفته‌اند. هر آنالایزر در یک پانل نصب شده و دولاين آب خنک کن و دود به این پانل وارد می‌شود و یک لاین نیز آب را از پانل دفع می‌کند.

در نیروگاه رامین هر کوره از طریق دو ساید A و B هوا و مورد نیاز خود را دریافت می‌کند و از طریق دو ساید A' و B' دود خروجی خود را دفع می‌کند (مطابق نقشه ۱-۱)

هوای دو ساید  $A$ ،  $B$  در ناحیه ایرهیتر با دود خروجی در سایدهای  $'A$ ،  $'B$  تماش غیرمستقیم دارد و سپس در کراس آور سرد سایدهای  $A$  و  $B$  به یکدیگر می‌پیوندد هر ساید  $A$  و  $B$  دارای فن‌دمنده به کوره می‌باشند. سایدهای  $'A$ ،  $'B$  نیز دارای فن‌های مکنده از کوره می‌باشند که دود را به طرف هوای آزاد دفع می‌کنند. نمونه دود مورد نیاز دستگاه آنالایزر دود باید از قبل منطقه ایرهیتر که دود با هوای ورودی ارتباط غیرمستقیم دارد گرفته شود تا کار آنالیز با دقت بالاتری انجام شود مقدار  $O_2$ ،  $CO_2$  موجود در دود که معمولاً بترتیب حدود ۲٪ و ۱۵٪ است پس از تعیین باید در اتاق فرمان بنمایش در آمد و ثبت گردد. کار تنظیم هوای ورودی به کوره نیز توسط (اپراتور با کمک تغییر در صد باز و بسته بودن دمپرهای ورودی هوای بکوره انجام می‌شود).

دستگاههای آنالیز دود باید کار خود را بشكل online انجام دهند و دلیل این امر با توجه به اهمیت این دستگاه در بالا بردن بازده واحد از طریق بهره‌برداری درست کاملاً بدیهی است زیرا اگر اپراتور دمپرهای را بیش از حد مورد نیاز باز کند هوای بیشتر دمای کوره را کاهش خواهد داد و اصلاح کاهش دما نیاز به مصرف سوخت بیشتر دارد در حالی که این سوخت تنها صرف گرم کردن هوای اضافه می‌شود. لازم به ذکر است دمای مثال بویلر حدود  $400 - 550^{\circ}C$  است.

دستگاه آنالایزر دود خروجی نمونه‌ای از دود را دریافت کرده و دمای آن را تا حد مطلوب پایین می‌آورد و سپس آن را خشک کرده و حاصل کار را جهت اندازه‌گیری در صد  $O_2$  و یا  $CO_2$  به محفظه سنسور وارد می‌کند تمامی این پروسه متوط به آنست که سميل گرفته شده از کوره بتواند وارد مجموعه آنالایزر بشود و هنگامی که کوره دارای خلاء

است برای این کار نیاز به یک پمپ مکش خواهد بود تا با غلبه بر خلاء  $\frac{kgf}{m^2}$  ۷- کوره نمونه

را به سمت دستگاه هدایت کند. نقشه شماره ۱-۲ وضعیت دستگاه و بخش‌های آن و نیز

موقعیت پمپ مکش را بنمایش می‌گذارد.

مشکلات دستگاه مذکور را می‌توان به چهار نوع تقسیم‌بندی نمود.

۱- قطع آب خنک‌کن کولر) در اثر گرفتگی مسیر قبل از کولر و یا اشتباه اپراتور در عدم  
برقراری مسیر آب)

۲- گرفتگی مسیر آب خنک کن بعد از کولر

۳- آسیب دیدن پمپ مکشی

۴- اشکال در سنسور و سایر قطعات الکترونیکی

مورد ۱ بیش از سایر موارد رخ می‌دهد و آسیب جدی به مجموعه فعلی وارد می‌کند،  
کمترین نتیجه آن وارد شدن هوای گرم به درون پمپ مکش و سایر تجهیزات است که با  
توجه به ساختمان داخلی پمپ مکش که از قطعات لاستیکی ظریف تشکیل شده آسیب  
وارده غیرقابل جبران بوده و منجر به تعویض قطعات و حتی سوختن موتور آن می‌گردد.  
همچنین ورود هوای گرم به محفظه سنسور و خشک‌کن‌ها باعث اختلال در کار مدار و  
کم شدن دقت دستگاه می‌شود.


مورد ۲ برای دستگاه فعلی همان اشکالات مورد ۱ را باعث می‌شود.

مورد ۳ و ۴ به وقه در کار اندازه‌گیری منجر می‌شود و مشکل دیگری بوجود نمی‌آورد.

## پمپ مکش

پمپهای استفاده شده در آنالایزرهای دود مورد بحث از نوع پمپهای ضربه‌ای می‌باشد که با تکنیک جالبی ساخته شده‌اند. چنانچه می‌دانند تکنیک بکار رفته در تمام پمپهای ضربه‌ای مکش بدرون یک اتاقک و دمش به سمت بیرون است که به کمک یک پیستون متحرک که حرکت رفت و برگشت دارد انجام می‌شود و خط متصل شده به اتاقک مذکور نیز بکمک دو چک والو جهت دمیدن و مکیدن را تعیین می‌کنند بدین ترتیب سیال از طریق یک مسیر حین رفت پیستون مکیده شده و در حین برگشت پیستون از طریق مسیر دیگر دمیده می‌شود.

شکل ۱-۱



در پمپهای مربوط به آنالایزرهای دود چک والوهای فوق از چند روزنه و قطعات لاستیکی تشکیل شده‌اند اتاقک نیز در واقع یک محفظه لاستیکی است و پیستون که به اتاقک لاستیکی ضربه وارد می‌کند نیز حرکت خود را از یک موتور الکتریکی ظرفی بدست می‌آورد. مشخص است که این ساختار نمی‌تواند دمای بیش از حد سیال را تحمل کند و سریعاً آسیب می‌بیند.

دستگاههای آنالیز دود در نیروگاه رامین درون یک پائل قرار دارند بعارتی بخش‌هایی

نظیر کولر، پمپ مکش سنسور و آمپلی فایر همگی در یک مکان قرار دارند لذا تغییر سیستم  
مکش و جایگزینی پمپ با یک اژکتور باید بگونه‌ای باشد که اژکتور در همان محل درون  
پاپل نصب گردد. ربخش بعد توضیحات مختصری راجع به اژکتور ارائه می‌گردد

## فصل دوم

### اژکتور


یکی از ابزار بسیار کارآمد و متداول در صنعت و در عملیات مرتبط با سیالات اژکتور می‌باشد.

اژکتور ابزاری است که برای مکشی گاز یا سیالی بدرون سیالی دیگر بکار می‌رود ساختار آن بسیار ساده اما با ظرفت می‌باشد و تئوری آن برپایه اثر برنولی استوار می‌باشد و در بسیاری از نقاط کاربرد آن تقریباً بی رقیب است و در انواع شکلها و قدرتها بکار گرفته می‌شود. در این پروژه اژکتور ساخته شده جایگزین پمپ مکشی الکتریکی که قبل از شرح آن رفت خواهد شد و بهمراه حود مزایای قابل ذکری را خواهد آورد که مورد بحث واقع می‌شوند.

### اثر برنولی:

در افسانکی مطابق شکل ذیل جریان سریعی از گاز به درون شیپوره رانده می‌شود بدین ترتیب با افزایش سرعت گاز فشار داخل شیپوره کم می‌شود و این افت فشار سیالی را که در حوضچه زیرین قرارداد مکشی می‌نماید و حاصل کار بصورت افسانه‌ای از قطرات ریز از دهانه افسانک خارج می‌شود.

شکل ۲-۲



این اثر عیناً در چراغ بونزن نیز مشاهده می‌شود در آن حالت گاز که با سرعت از یک روزنه خارج می‌شود هوای اطراف را نیز از یک مجرابا خود مکش کرده و بهمراه خود به سمت بالا می‌کشد.

تجیه علمی این پدیده و نظایر آن بكمک اثربرنولی امکان پذیر است.  
رابطه کلی ۲-۱ در مورد تمامی سیالات در حال حرکت برقرار است.

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{V_1^2}{g} + Z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{V_2^2}{g} + Z_2 \quad \text{معادله ۲-۱}$$

اما در شرایطی می‌توان رابطه فوق را ساده‌تر نمود. مثلاً در این مورد می‌توان بدليل پکسان بودن ارتفاع عامل  $Z$  را از طرفین حذف نمود و مرا نیز برابر یک فرض کرد لذا رابطه بشکل ساده‌تر زیر در خواهد آمد.

$$\rho_1 + \frac{V_1^2}{2} = \rho_2 + \frac{1}{2} V_2^2 \quad \text{معادله ۲-۲}$$

رابطه فوق زیر با کمک رابطه کمکی  $A_1 V_1 = A_2 V_2$  بشكل قابل استفاده‌تری تبدیل کرد.

$$\rho_2 - \rho_1 = \Delta \rho = V_1 \left[ \frac{\left( \frac{A_1}{A_2} \right)^2 - 1}{\frac{2}{2}} \right] \quad \text{معادله ۲-۳}$$

رابطه ۲-۳ نشان می‌دهد که نسبت سطح مقطع دو مجرابا توان دو در بوجود آمدن کاهش فشار دخالت دارد و البته سرعت اولیه سیال نیز بشرط ثبات فشار برابر به همین ترتیب تأثیرگذار خواهد بود.

فشار سیال  $P$

چگالی سیال  $\rho$

سرعت سیال ۷

ارتفاع سیال Z

شتاب جاذبه g

سطح مقطع عبور سیال A

با بررسی شکل ۲-۳ ساختار یک اژکتور بشکل ساده مشاهده می‌شود و می‌توان اثر بربنولی و ایجاد مکش در نقطه ۲ را توجیه نمود.

چنانچه ملاحظه می‌شود در اژکتور از یک سیال در حال حرکت که در پروژه حاضر آب خنک کن کورهای آنالایزر می‌باشد استفاده شده و لاین تحت مکش نیز به کوره متصل می‌شود. چون دود مکیده شده پس از ورود به اژکتور با سیال آمیخته می‌شود و قابل استحصال نیست لذا دستگاه آنالایزر باید در این فاصله بین کوره و اژکتور قرار گیرد. نوع ارتباط بین سیال و گاز در حال مکش در اژکتور دو خاصیت را باعث می‌شود که

مورد بررسی واقع می‌شوند

۱- قطع جریان سیال ورودی به اژکتور

۲- قطع (مسدود شدن) جریان سیال به سمت خارج اژکتور

مورد اول باعث قطع مکش خواهد شد. اما مورد دوم باعث ورود سیال به مسیر گاز خواهد شد لذا باید مورد اخیر تحت کنترل قرار گیرد و از ورود آب بدرون سنسور جلوگیری شود. این کار بکمک یک چک والو ظریف که در مسیر دود قرار می‌گیرد انجام سده و مسیر تنها از آنالایزر به اژکتور برقرار خواهد شد.

از سویی استفاده از آب کولر بعنوان سیال مورد نیاز اژکتور باعث می‌شود در صورت

قطع سیال ورودی جزو قله در امر اندازه‌گیری هیچ آسیب دیگری به مجموعه وارد نشد.

چنانچه بیش از گفته شده قطع آب خنک کن کولر و ادامه کار مکش دود می‌توانست به

آسیب جدی به سنسور وارد کند زیرا دود گرم با سنسور تماس می‌یافتد.


در ساخت اژکتور نکات دیگری نیز وجود دارد این اژکتور بدلیل استفاده از آب خام


بعنوان سیال باید از جنس تفلون باشد تا ضمن جلوگیری از ایجاد رسوب به مرور زمان در


اثر خوردگی از بین نزود. ابعاد اژکتور مذکور نیز باید بگونه‌ای باشد که برای نصب در

پائل با توجه به محدودیت فضای ایجاد مشکل نکند در نهایت برآیند تمامی این شرایط



ساخت اژکتوری با ابعاد موجود در ضمیمه ۱ را باعث شد.







شکل ۱-۲



اندیزه‌نگاری

ساختار ایکٹور

شکل ۲-۳